

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

MAEC TECHNICAL NEWS

No. M740-101-0208

7540 グループタイマ Y、Z に関する注意事項

分 類	ドキュメント正誤表 注意事項 ノウハウ その他	対 象	7540 グループ
--------	----------------------------------	--------	-----------

タイマ Y,Z の読み出しに関して、次の点に注意してください。
(7540 グループユーザズマニュアル (Rev.2.0) P1-30、P1-34 より)

タイマ Y (タイマ Z) は、タイマ Y カウント停止ビット (タイマ Z カウント停止ビット) でカウントを停止させると、その時点でラッチの値をリロードします。
(タイマ停止中、タイマの読み出しを行うとラッチの値が読み出されます。タイマの値は、タイマの動作中でなければ読み出せません。)