


マイクロコンピュータ技術情報

<p style="text-align: center;">技術通知</p> <p style="text-align: center;">78K0 シリーズ デバイス・ファイル DF78064 バージョンアップのお知らせ</p>		発行番号	ZBG-CD-05-0013号	1 / 2
		発行日	2005年 2月 23日	
		発行部門	NEC エレクトロニクス株式会社 第四システム事業本部 汎用マイコンシステム事業部 開発ツールグループ 	
文書分類	使用制限事項	○ バージョンアップ	ドキュメント誤記訂正 (正誤表)	その他
関連資料	78K0 シリーズ デバイス・ファイル DF78064 (V2. 32) ユーザーズ・マニュアル		資料番号 : ZUD-CD-05-0007	

CP (K), 0

1. 対象製品 および バージョン

対象製品名	概要	旧バージョン	新バージョン
μSxx13DF78064	78K0 シリーズ デバイス・ファイル DF78064	V2. 31	V2. 32
対象製品名	概要	対象バージョン	
μSxx17SP78K0	78K0 シリーズ ソフトウェア・パッケージ SP78K0	V2. 00	

注意 xx は AB, BB のいずれかです。

2. バージョンアップ内容

DF78064 V2. 32 での変更内容を次に示します。詳細につきましては製品に添付されている「78K0 シリーズ デバイス・ファイル DF78064 (V2. 32) ユーザーズ・マニュアル」(文書番号 : ZUD-CD-05-0007) をご覧ください。

- (1) DF78030x の定義ファイルの実行前ブレークが正常動作しない不具合を修正しました。
- (2) 以下の SS1 (特殊 SFR 情報 エミュレーションチップ) タグを変更しました。
μPD78030x
EMR3 44H → 04H (EMREAD/EMRDB へのアクセス制御)
- (3) 以下の品種を削除しました。
・ μPD780303/ μPD780303Y/ μPD780304/ μPD780304Y/ μPD780305/ μPD780305Y

3. バージョンアップ方法について

バージョンアップ方法は、ご購入されている製品によって異なります。

(1) μ Sxx13DF78064 の場合

- 無償バージョンアップ（媒体なし）

バージョンアップ・サービス（ODS）より、ソフトウェアをダウンロードしてください。この方法は媒体の出荷はありませんが“無償”です。

- ・ μ SAB13DF78064 製品

ODS メインページ

<http://www.necel.com/micro/ods/jpn/>

- ・ μ SBB13DF78064 製品

ODS メインページ

<http://www.necel.com/micro/ods/eng/>

(2) SP78K0 の場合

- 無償バージョンアップ（媒体なし）

バージョンアップ・サービス（ODS）より、今回バージョンアップしたソフトウェア（DF78064）をダウンロードしてください。この方法は媒体の出荷はありませんが“無償”です。

ご使用の OS により異なります。

- ・ μ SAB17SP78K0（Windows 日本語版）

ODS メインページ

<http://www.necel.com/micro/ods/jpn/>

- ・ μ SBB17SP78K0（Windows 英語版）

ODS メインページ

<http://www.necel.com/micro/ods/eng/>

4. バージョンアップ開始時期

- ・無償バージョンアップ（Windows 版 媒体なし）

2005年2月23日から ODS でバージョンアップ品のダウンロードが可能になりました。