

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A745A/J	Rev.	第1版
題名	I ² C バスインタフェース 3 の I ² C バスインタラプトイネーブルレジスタの誤記訂正について		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7280 シリーズ	対象ロット等	関連資料	下記参照	
	SH7216 シリーズ	全ロット			

下記適用製品に内蔵されているI²Cバスインタフェース3 (IIC3) において、I²C バスインタラプトイネーブルレジスタ (ICIER) におけるNAKIEの説明に関する誤記訂正がありますのでご連絡いたします。

1. NAKIEの説明に関する誤記訂正

下記の通り、NAKIE の説明を訂正します。

誤) 「NACK 検出割り込み要求 (NAKI) の許可 / 禁止、および、クロック同期式フォーマット時のオーバランエラー (ICSR の OVE セット) 割り込み要求 (ERI) の許可 / 禁止を選択します。」

正) 「NACK 検出 兼 アービトレーションロスト / オーバランエラー割り込み要求 (NAKI) の許可 / 禁止を選択します。」

適用製品および関連資料

適用製品		関連資料	Rev	管理番号
シリーズ	グループ			
SH7280 シリーズ	SH7280	SH7280 グループハードウェアマニュアル	Rev.2.0	RJJ09B0366-0200
SH7216 シリーズ	SH7216	SH7216 グループハードウェアマニュアル	Rev.1.01	RJJ09B0575-0101

以上