

## マイクロコントローラ技術情報

<b>技術通知</b>  78K0R 統合デバッグ ID78K0R-QB バージョンアップのお知らせ			発行番号	ZBG-CD-10-0022号	1/2
			発行日	2010年5月17日	
			発行部門	ルネサス エレクトロニクス株式会社 MCU事業本部 ソフトウェア統括部 MCUツール技術部	
文書分類	使用制限事項	○ バージョンアップ	ドキュメント誤記訂正 (正誤表)	その他	
関連資料	ID78K0R-QB Ver. 3.61 統合デバッグ 操作編		資料番号: R2OUT0001JJ0100 (第1版)		
	78K0R 統合デバッグ ID78K0R-QB V3.61 使用上の留意点		資料番号: ZUD-CD-10-0125-02		



### 1. 対象製品 および バージョン

対象製品名	概要	旧バージョン	新バージョン
ID78K0R-QB	78K0R 統合デバッグ	V3.60以下	V3.61

### 2. バージョンアップ内容

ID78K0R-QB V3.60からV3.61での変更点を以下に示します。詳細につきましては「78K0R 統合デバッグ ID78K0R-QB V3.61 使用上の留意点」(文書番号: ZUD-CD-10-0125-02)をご覧ください。

・制限事項の修正

No.	制限事項修正点	該当製品
27	特定命令のステップ実行結果が不正になる制限	MINICUBE2

・仕様変更

No.	仕様変更点	該当製品
1	データ・フラッシュ対応	MINICUBE2
2	フラッシュ・プログラミング後のデバッグについて	MINICUBE2

### 3. バージョンアップ方法について

下記弊社 WEB サイトから最新版のID78K0R-QBをダウンロードすることができます。

ダウンロード後のインストールについては、同 WEB サイトに掲載されている添付資料をご覧ください。

日本語版 : <http://www2.renesas.com/micro/ja/ods/>

[バージョンアップ・サービス]をクリック

英語版 : <http://www2.renesas.com/micro/en/ods/>

[Version-up Service]をクリック

### 4. バージョンアップ開始時期

2010年5月13日から弊社 WEB サイトのバージョンアップ・サービスでバージョンアップ品のダウンロードが可能になっています。