

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004
東京都千代田区大手町2丁目6番2号
(日本ビル)
TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)
株式会社 日立製作所 半導体グループ

| | | | | | |
|------|---|----------------|--|------|------------|
| 製品分類 | 開発環境 | 発行番号 | TN-EML-081A | | |
| 題名 | 高速 PC 上での E10A エミュレータ使用時に おける不具合のご連絡と対策方法 | 情報分類 | 1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更 | | |
| 適用製品 | SH7410,SH7612,SH7622, SH2-DSP ASIC,SH7615,SH7616, SH7729,SH7709A,SH7729R,SH7709S, SH7706,SH7727, SH7750,SH7750S.,SH7751 SH7750R,SH7751R SH7047F,H8S/2339F | 対象ロット等 全ロット | 関連資料 特に無し | Rev. | 有効期限 永年 |

E10A エミュレータにおいて、周波数が高速である PC を使用すると E10A エミュレータが正常に動作しないという不具合があります。

[対応策]

E10A エミュレータカードのドライバを交換する必要があります。

本不具合を修正したものを、弊社インターネットホームページに登録致しますが、お急ぎの場合は担当営業までご連絡ください。差し替えのファイルを FD 媒体にて配布させていただきます。

URL :

<http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/PRODUCTS/MPUMCU/TOOL/download/emulator/she10a/index.html>

(適応製品型名は別紙記載。)

以上

別紙

適応される製品型名一覧

| デバイス名 | 製品名 | バージョン | 製品型名 |
|--------------------|-----------------------------|-------|---------------|
| SH7410 SH7612 | SH7612 E10A エミュレータ | V1.00 | HS7410KCM01H |
| | | | HS7410KCI01H |
| SH7622 | SH7622 E10A エミュレータ | V1.01 | HS7622KCM01H |
| | | | HS7622KCM02H |
| | | | HS7622KCI01H |
| | | | HS7622KCI02H |
| SH2-DSP ASIC | SH2-DSP ASIC E10A エミュレータ | V1.00 | HS0760KCM01H |
| | | | HS0760KCM02H |
| | | | HS0760KCI01H |
| | | | HS0760KCI02H |
| SH7615 | SH7615 E10A エミュレータ | V2.01 | HS7615KCM01H |
| | | | HS7615KCI01H |
| SH7616 | SH7616 E10A エミュレータ | V1.00 | HS7616KCM01H |
| | | | HS7616KCI01H |
| SH7729 SH7709A | SH7729 E10A エミュレータ | V3.00 | HS7729KCM01H |
| | | | HS7729KCM02H |
| | | | HS7729KCI01H |
| | | | HS7729KCI02H |
| SH7729R SH7709S | SH7729R E10A エミュレータ | V1.01 | HS7729RKCM01H |
| | | | HS7729RKCM02H |
| | | | HS7729RKCI01H |
| | | | HS7729RKCI02H |
| SH7706 | SH7706 E10A エミュレータ | V1.00 | HS7706KCM01H |
| | | | HS7706KCM02H |
| | | | HS7706KCI01H |
| | | | HS7706KCI02H |
| SH7727 | SH7727 E10A エミュレータ | V1.00 | HS7727KCM01H |
| | | | HS7727KCM02H |
| | | | HS7727KCI01H |
| | | | HS7727KCI02H |
| SH7750 SH7750S | SH7750 E10A エミュレータ | V4.00 | HS7750KCM01H |
| | | | HS7750KCI01H |
| SH7751 | SH7751 E10A エミュレータ | V2.00 | HS7751KCM01H |
| | | | HS7751KCM02H |
| | | | HS7751KCI01H |
| | | | HS7751KCI02H |
| SH7750R | SH7750R E10A エミュレータ | V1.00 | HS7750RKCM01H |
| | | | HS7750RKCI01H |
| SH7751R | SH7751R E10A エミュレータ | V1.00 | HS7751RKCM01H |
| | | | HS7751RKCM02H |
| | | | HS7751RKCI01H |
| | | | HS7751RKCI02H |
| SH7047F | SH7047F E10A エミュレータ | V1.00 | HS7047KCM01H |
| | | | HS7047KCM02H |
| | | | HS7047KCI01H |
| | | | HS7047KCI02H |
| H8S/2339F | H8S/2339F E10A エミュレータ | V1.00 | HS2339KCM01H |
| | | | HS2339KCI01H |

[注]表中に記載のバージョン以前の製品が全て対象となります。