

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

MAEC TECHNICAL NEWS

No. M16C-78-0109

M30220 / M30221 グループ

D-A 変換器の設定に関するデータシート訂正のご連絡

分 類	ドキュメント正誤表 注意事項 ノウハウ その他	対 象	M30220 グループ M30221 グループ
--------	----------------------------------	--------	----------------------------

M30220 グループデータシートおよび M30221 グループデータシートにおいて、D-A 変換器の動作説明文に一部内容の訂正がありましたのでお知らせいたします。

本データシートをご使用の場合は、ご留意のほど宜しくお願いいたします。

1. 対象品種

- ・ M30220 グループ
- ・ M30221 グループ

2. 訂正内容

M30220 グループの場合(データシート P137)

誤 : D-A 変換を使用する場合は、対象となるポートは出力モードに設定しないでください。
D-A 出力を許可状態にすると対応するポートのプルアップは禁止されます。

正 : D-A 変換を使用する場合は、対象となるポートは出力モードに設定しないでください。
P130 ~ P132 のプルアップ(012616 番地のビット 7)は "0 : プルアップなし" に設定してください。

M30221 グループの場合(データシート P137)

誤 : D-A 変換を使用する場合は、対象となるポートは出力モードに設定しないでください。
D-A 出力を許可状態にすると対応するポートのプルアップは禁止されます。

正 : D-A 変換を使用する場合は、対象となるポートは出力モードに設定しないでください。
P130、P131 のプルアップ(012616 番地のビット 7)は "0 : プルアップなし" に設定してください。