

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# 日立半導体技術情報

〒100-0004  
東京都千代田区大手町2丁目6番2号  
(日本ビル)  
TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)  
株式会社 日立製作所 半導体グループ  
ソリューション技術部

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-103A	Rev.	第1版
題名	SH7727 E10A エミュレータ I/O 定義ファイル修正のご連絡		情報分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更	
適用製品	SH7727 E10A エミュレータ	対象ロット等	V1.00	関連資料	SH7727 E10A エミュレータ ユーザーズマニュアル ADJ-702-320 第1版
				有効期限	永年

SH7727 E10A エミュレータの I/O 定義ファイルにおいて、以下の間違いが判明いたしました。

1. CPG レジスタの SCIRDR >CKIO2CR に変更
2. SCIF2 の SCIRDR を削除
3. USB ピンマルチプレクスコントローラの EXPFC のアクセスサイズを B から W に変更
4. PC カードコントローラのレジスタアドレスを変更  
PCC01SR H'A40000E0 H'A4000160  
PCC0GCR H'A40000E2 H'A4000162  
PCC0CSCR H'A40000E4 H'A4000164  
PCC0CSCIER H'A40000E6 H'A4000166

修正版 I/O 定義ファイルは、以下ダウンロードサイトにて入手をお願いします。

[http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/PRODUCTS/MPUMCU/TOOL/emulator/she10a/io\\_register.html](http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/PRODUCTS/MPUMCU/TOOL/emulator/she10a/io_register.html)

以上