

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753
 ルネサス エレクトロニクス株式会社
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A053A/J	Rev.	第1版
題名	RX210 グループ SCKCR、SCKCR3、BCKCR、OPCCR レジスタの書き換え禁止条件に関する誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX210 グループ	対象ロット等	関連資料	RX210 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.30 (R01UH0037JJ0130)	
		全ロット			

RX210 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.30 において、以下のレジスタの書き換え禁止条件に関して誤記がありましたので連絡致します。

SCKCR レジスタ (Page 194 of 1600)

SCKCR3 レジスタ (Page 196 of 1600)

BCKCR レジスタ (Page 200 of 1600)

OPCCR レジスタ (Page 245 of 1600)

【訂正前】

- フラッシュ P/E モードエントリレジスタの ROM P/E モードエントリビット i (FENTRYR.FENTRY i) が “1” (ROM P/E モード、E2 データフラッシュ P/E モード) のとき ($i = 0, 1$)

【訂正後】

- フラッシュ P/E モードエントリレジスタの ROM P/E モードエントリビット i (FENTRYR.FENTRY i) が “1” (ROM P/E モード、E2 データフラッシュ P/E モード) のとき ($i = 0, 1, D$)

以上