

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A010A/J	Rev.	第1版
題名	RX630 グループ FCU RAM 領域アクセスに関する注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	RX630 グループ	対象ロット等	関連資料	RX630 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.01 (R01UH0040JJ0101)	
		全ロット			

RX630 グループユーザーズマニュアルにおいて、FCU RAM 領域アクセスに関する注意事項が漏れていましたので、以下の通りお知らせいたします。

FCU RAM領域アクセスに関する注意事項

(1) FCU RAM 領域を CPU から読み出すことはできません。

FCU RAM 領域(007F 8000h~007F 9FFFh)のデータを、CPU から読み出すことは出来ません。読み出した場合は不定値が読めます。

(2) ファームウェアのベリファイはできません。

FCU RAM 領域へのファームウェア転送については、ユーザーズマニュアル ハードウェア編「42.6.4.2 (1) FCU RAM へのファームウェア転送方法」に記載の手順どおりに実施してください。FCU RAM へのコピー後、転送元と転送先のデータ比較(ベリファイ)は行わないでください。

以上