

2004年4月発行 ルネサス半導体製品一覧表 ご参照時のお願い

2004年4月発行 ルネサス半導体製品一覧表(ドキュメント番号 RJJ02A0001-0300H)の正誤情報をご連絡します。

該当ページ	該当箇所
P.114 P.115	<p>M3T-CC32Rに関する以下の一覧表注記(2箇所)</p> <p>誤: M3T-CC32R製品中には統合化開発環境High-performance Embedded Workshop、TMおよびCコンパイラ、アセンブラ等が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。)</p> <p>正: M3T-CC32R製品中には統合開発環境(High-performance Embedded Workshop, TM)、Cコンパイラ、アセンブラ、シミュレータデバugga(M3T-PD32RSIM)が含まれます。 (統合開発環境およびシミュレータデバuggaはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。)</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>
P.114	<p>「M32R/ECUシリーズ開発環境一覧表」のMCU欄</p> <p>誤: M32176FxVFP (開発中) 正: M32176FxVFP</p> <p>誤: M32176FxTFP (開発中) 正: M32176FxTFP</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>
P.115	<p>「M32Rファミリ用ソフトウェアツール動作環境一覧表」のリアルタイムOSの動作環境欄</p> <p>誤: HP9000シリーズ700 (HP-UX), SPARCstation (Solaris) 正: 上記OSには対応していません。</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>

<p>P.116 P.117 P.118</p>	<p>M3T-NC308WAに関する以下の一覧表注記(3箇所)</p> <p>誤: M3T-NC308WA製品中には統合開発環境TMおよびアセンブラAS308が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。)</p> <p>正: M3T-NC308WA製品中には統合開発環境(High-performance Embedded Workshop, TM)、Cコンパイラ、アセンブラ、シミュレータデバugga(M3T-PD308SIM)が含まれます。 (統合開発環境およびシミュレータデバuggaはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。)</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>
<p>P.119 P.120 P.123</p>	<p>M3T-NC30WAに関する以下の一覧表注記(5箇所)</p> <p>誤: M3T-NC30WA製品中には統合開発環境High-performance Embedded Workshop, TMおよびアセンブラAS30が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。)</p> <p>正: M3T-NC30WA製品中には統合開発環境(High-performance Embedded Workshop, TM)、Cコンパイラ、アセンブラ、シミュレータデバugga(M3T-PD30SIM)が含まれます。 (統合開発環境およびシミュレータデバuggaはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。)</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>
<p>P.120</p>	<p>M16C/10シリーズ開発環境一覧表」のエミュレーションポッド欄</p> <p>誤: M30100T-RPD-E, M30100T3-RPD-E (開発中) 正: M30100T3-RPD-E</p> <p>M16C/62, M16C/30グループ用エミュレーションポッド対応一覧表</p> <p>誤: M16C/62, M16C/62A M3030xx [16MHz, 2.7-5.5V] 正: M16C/30グループ M3030xx [16MHz, 2.7-5.5V]</p> <p>誤: M16C/62N M3030xxxL [16MHz, 2.4-3.6V] 正: M16C/30Lグループ M3030xxxL [16MHz, 2.4-3.6V]</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>
<p>P.122</p>	<p>「M16C/10シリーズ用推奨アクセサリ一覧表」のエミュレーションプローブ/エミュレーションポッド欄</p> <p>誤: M30100T-RPD-E/M30100T3-RPD-E(開発中)+M30100T-PRB 正: M30100T3-RPD-E+M30100T-PRB</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>

P.123	<p>「M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ用ソフトウェア ツール動作環境一覧表」のリアルタイムOSのホストマシン(OS)欄 誤: HP9000シリーズ700 (HP-UX), SPARCstation (Solaris) 正: 上記OSには対応していません。</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>
P.125	<p>M3T-NC79WAに関する以下の一覧表注記(2箇所)</p> <p>誤: M3T-NC79WA製品中には統合開発環境TMおよびアセンブラAS79が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。)</p> <p>正: M3T-NC79WA製品中には統合開発環境(TM)、Cコンパイラ、アセンブラ、シミュレータデバugga(M3T-PD79SIM)が含まれます。(統合開発環境およびシミュレータデバuggaはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。)</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>
P.125 P.126	<p>M3T-NC77WAに関する以下の一覧表注記(2箇所)</p> <p>誤: M3T-NC77WA製品中には統合開発環境TMおよびアセンブラM3T-RASM77が含まれます。(TMはIBM PC/AT互換機版のみに含まれます。)</p> <p>正: M3T-NC77WA製品中には統合開発環境(TM)、Cコンパイラ、アセンブラ(M3T-RASM77)、シミュレータデバugga(M3T-PD79SIM)が含まれます。(統合開発環境およびシミュレータデバuggaはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。)</p> <p>M3T-PD77SIMに関する以下の一覧表注記(2箇所)</p> <p>誤: M3T-PD77SIMはCコンパイラM3T-NC77WAにバンドルされています。</p> <p>正: M3T-PD77SIMはCコンパイラおよびアセンブラにバンドルされています(単体販売もあります)。</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>
P.126	<p>「7770シリーズ用ソフトウェアツール動作環境一覧表」のCコンパイラ、アセンブラおよびリアルタイムOSの動作環境欄</p> <p>誤: Windows環境のみ掲載されています。</p> <p>正: HP9000シリーズ700 (HP-UX), SPARCstation (Solaris)にも対応しています。</p> <p>最新の情報はこちらをご覧ください。</p>
P.127 P.128 P.131	<p>M3T-SRA74に関する以下の一覧表注記(5箇所)</p> <p>誤: M3T-SRA74 V.4.00 (1999年1月バージョンアップ)より、統合化開発環境TMをサポートしています。</p>

正: M3T-SRA74製品中には、統合開発環境(TM)、アセンブラ(M3T-SRA74)、シミュレータデバッグ(M3T-PD38SIM)が含まれます。
(統合開発環境およびシミュレータデバッグはIBM PC/AT互換機版にのみ含まれます。)

M3T-PD38SIMに関する以下の一覧表注記(5箇所)

誤: M3T-PD38SIMはアセンブラM3T-SRA74にバンドルされています。

正: M3T-PD38SIMはCコンパイラおよびアセンブラにバンドルされています(単体販売もあります)。

最新の情報はこちらをご覧ください。

P.127

「38000シリーズ開発環境一覧表」の38C5グループのエミュレータデバッグ、エミュレータおよびエミュレーションポッド欄

誤: PC4701Uエミュレータシステムのみ掲載されています。

正: 以下のM38000T2-CPEコンパクトエミュレータシステムも対応しています。

エミュレータデバッグ: M3T-PD38M *4

エミュレータ/エミュレーションポッド: M38000T2-CPE

「740シリーズ開発環境一覧表」の(MCU)グループ欄

誤: 7517(開発中)

正: 7517

最新の情報はこちらをご覧ください。

P.128

「7200シリーズ開発環境一覧表」の(MCU)グループ欄

誤: M37161(開発中)

正: M37161

最新の情報はこちらをご覧ください。

P.130

「740シリーズ用プログラム書き込みアダプター一覧表」の(MCU)グループ欄

誤: 7517(開発中)

正: 7517

「740シリーズ用プログラム書き込みアダプター一覧表」の7517グループ(MCU)欄

誤: ワンタイムPROM版のプログラム書き込みアダプタ情報があります。

正: 上記情報は無効です(ワンタイムPROM版はありません)。

「7200シリーズ用パッケージ・プログラム書き込みアダプター一覧表」の(MCU)グループ欄

誤: M37161(開発中)

正: M37161

最新の情報はこちらをご覧ください。

参考情報

ルネサス開発環境についての最新情報は以下をご覧ください。

日本語版は[こちら](#) を参照ください

英語版は[こちら](#) を参照ください

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.