

【注意事項】

R20TS1063JJ0100

Rev.1.00

2024.09.05

RX Driver Package Ver.1.43

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. RX Driver Package Ver.1.43 に同梱されている一部モジュールに config.h が格納されていない

1. RX Driver Package Ver.1.43 に同梱されている一部モジュールに config.h が格納されていない

1.1 該当製品

RX Driver Package Ver.1.43 (R01AN7387xx0143)

1.2 該当モジュール

該当するモジュールは「表 1 該当モジュール一覧」のとおりです。

表 1 該当モジュール一覧

該当モジュール	リビジョン	資料番号
r_eeeprom_spi	Rev.3.10	R02AN2325
r_sdhi_rx	Rev.2.11	R20AN3852
r_sdsi_rx	Rev.2.04	R20AN3238
r_tfat_driver_rx	Rev.2.40	R20AN0335
r_tfat_rx	Rev.4.11	R20AN0038

1.3 内容

RX Driver Package Ver.1.43 に同梱されている一部モジュールに config.h が格納されていません。

RX Driver Package Ver.1.43 に同梱されているモジュールファイル(zip)にのみ config.h が格納されておらず、各モジュールの個別パッケージには config.h が格納されています。

1.4 回避策

該当モジュールの個別パッケージをダウンロードし、ご使用ください。

個別パッケージは FIT モジュールリスト(XLSX, PDF)のリンクからダウンロード可能です。

<https://www.renesas.com/software-tool/fit-information>

1.5 恒久対策

RX Driver Package Ver.1.44 をご使用ください。

RX Driver Package Ver.1.44 リリース後は Ver.1.43 の web 公開を中止します。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Sep.05.24	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。