

## SuperH RISC engine ファミリ および H8, H8S, および H8SXファミリ C/C++コンパイラパッケージの アップデートプログラム改修のお知らせ

以下のC/C++コンパイラパッケージ (Windows版)用のアップデートプログラムを改修しました。

- SuperH RISC engineファミリ用 アップデートプログラムshv9002u.exe  
(V.9.00 Release 02へのアップデート用)
- H8, H8S, および H8SXファミリ用 アップデートプログラムh8v6100u.exe  
(V.6.01 Release 00へのアップデート用)

### 1. 該当製品

アップデートプログラムを実行しても新しいツールチェーンがインストールされない場合がある問題を改修しました。

問題の詳細は、2005年5月16日発行RENESAS TOOL NEWS (RSO-SHC-050516D) 「SuperH RISC engineファミリ および H8, H8S, および H8SXファミリC/C++コンパイラパッケージのアップデートプログラム ご使用上のお願い」 を参照ください。

### 2. 解決策

改修したアップデートプログラムをホームページに公開します。

以下から改修版アップデートプログラムshv9002u2.exe (SuperH RISC engineファミリ用) またはh8v6100u2.exe (H8, H8S, および H8SXファミリ用) をダウンロードして、アップデートしてください。

SuperH RISC engineファミリ  
H8, H8S, および H8SXファミリ

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。