

E8 エミュレータソフトウェア V.2.04 Release 00 への リビジョンアップのお知らせ

オンチップデバッグエミュレータE8用エミュレータソフトウェアを V.2.03 Release 01 からV.2.04 Release 00 にリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ内容

1.1 サポートMCUの追加

デバッグ対象のMCUとして、M32C/80シリーズMCUを新たに追加しました。
追加したMCUは以下のとおりです。

- M32C/84グループ
M30843FW, M30843FH, M30843FJ, M30845FW, M30845FH および M30845FJ
- M32C/85グループ
M30853FW, M30853FH, M30853FJ, M30855FW, M30855FH および M30855FJ
- M32C/86グループ
M30865FJ
- M32C/87グループ
M30879FL および M3087BFL
- M32C/88グループ
M30880FW, M30882FW, M30880FH, M30882FH, M30880FJ および M30882FJ

1.2 E8エミュレータソフトウェア V.2.04 Release 00に含まれるデバグ

新たに、M32C/80 E8エミュレータデバグ を同梱しました。同梱される デバグは以下のとおりです。

- R8C/Tiny E8エミュレータデバグ V.2.01.01
- M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバグ V.1.01.00
- H8 Tiny/Super Low Power E8エミュレータデバグ V.1.01.00
- M32C/80 E8エミュレータデバグ V.1.00.00

1.3 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopのリビジョンアップ

同梱しているHigh-performance Embedded WorkshopをV.4.00.01から V.4.00.02へリビジョンアップしました。

詳細については、2005年7月1日発行のRENESAS TOOL NEWS "統合開発環境 High-

performance Embedded Workshop V.4.00.02へのリビジョンアップのお知らせ"(資料番号：RSO-HEW-050701D)を参照してください。

2. リビジョンアップ方法

無償でオンラインリビジョンアップできます。

こちらからアップデートプログラムをダウンロードしてアップデートを実行してください。

3. 注意事項

- (1) アップデートプログラムを実行すると、High-performance Embedded Workshop V.4.00.01以前のバージョンがインストールされている環境では、V.4.00.02 にリビジョンアップされます。
- (2) 本アップデートプログラムで、同時に以下のツールチェーンをインストール することができます。
M3T-NC30WA V.5.30 Release 02 無償評価版

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。