

Renesas Flash Programmer V2.00.01 への リビジョンアップのお知らせ

フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash Programmerを V2.00.00からV2.00.01へリビジョンアップしました。

Renesas Flash Programmerの概要は以下のURLで参照ください。

<https://www.renesas.com/rfp>

1. リビジョンアップ内容

1.1 サポートMCUの追加

サポートMCUに以下のMCUを追加しました。

(1) RL78ファミリ

RL78/D1Aグループ :

R5F10CGB, R5F10CGC, R5F10CGD, R5F10CLD, R5F10CMD, R5F10CME,
R5F10DGC, R5F10DGD, R5F10DGE, R5F10DLD, R5F10DLE, R5F10DMD,
R5F10DME, R5F10DMF, R5F10DMG, R5F10DMJ, R5F10DPE, R5F10DPF,
R5F10DPG, R5F10DPJ および R5F10TPJ

RL78/G14グループ :

R5F104AF, R5F104BF, R5F104CF, R5F104EF, R5F104EG, R5F104FF,
R5F104FG, R5F104FH, R5F104GF, R5F104GG, R5F104GH, R5F104LF,
R5F104LG および R5F104LH

RL78/G1Cグループ :

R5F10JBC および R5F10JGC

RL78/L13グループ :

R5F10WLA, R5F10WLC, R5F10WLD, R5F10WLE, R5F10WLF, R5F10WLG,
R5F10WMA, R5F10WMC, R5F10WMD, R5F10WME, R5F10WMF および
R5F10WMG

(2) RXファミリ

RX210グループ :
R5F52103B, R5F52104B, R5F52105B, R5F52106B,
R5F52107C および R5F52108C

RX21Aグループ :
R5F521A6B, R5F521A7B および R5F521A8B

RX220グループ :
R5F52201B, R5F52203B, R5F52205B および R5F52206B

RX630グループ :
R5F5630A および R5F5630B

RX631グループ :
R5F5631A, R5F5631B, R5F5631M, R5F5631N および R5F5631P

RX63Nグループ :
R5F563NA および R5F563NB

RX63Tグループ :
R5F563T4, R5F563T5, R5F563T6, R5F563TBA, R5F563TBB, R5F563TBD,
R5F563TBE, R5F563TCA, R5F563TCB, R5F563TCD, R5F563TCE, R5F563TEA,
R5F563TEB, R5F563TED および R5F563TEE

(3) V850ファミリ

V850E2/Dx4 :
UPD70F3522, UPD70F3523, UPD70F3524, UPD70F3525 および UPD70F3526

V850E2/Fx4 :
UPD70F4001, UPD70F3551 および UPD70F3556

V850E2/Fx4-L :
UPD70F3580, UPD70F3582, UPD70F3583 および UPD70F3584

V850E2/Px4-L :
UPD70F4155

V850E2/Sx4-H :
UPD70F4013, UPD70F4014, UPD70F4015 および UPD70F4016

1.2 サポートMCUの更新

RL78/G1EグループのMCU型名を変更しました。

新: R5F112GC 旧: R5F10FGC

新: R5F112GD 旧: R5F10FGD

新: R5F112GE 旧: R5F10FGE

1.3 機能改善

UPD70F3505A (V850E2/Px4) はCPUクロック（周波数×逡倍）のMIN. 48 MHzで動作しますが、デバイス情報ファイルでは64 MHzでした。そのため、マイコン仕様にあわせて48 MHz（8 MHz×6逡倍）も動作するように改善しました。

1.4 USBドライバの更新

同梱のUSBドライバをV2.61.01からV2.61.02にアップデートしました。

V2.61.02では以下の問題を改修しています。

- インサーキットエミュレータIECUBE2およびIECUBE
オンチップデバグgingエミュレータMINICUBE2およびMINICUBE
ご使用上のお願い

問題の詳細は、以下のURLでRENEASAS TOOL NEWS 資料番号121119/tn1を参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=121119tn1>

2. アップデート方法

Renesas Flash Programmerはオンラインアップデートができます。以下のURLからインストーラをダウンロードしてインストールしてください。（11月30日インストーラ掲載予定）

https://www.renesas.com/rfp_download

3. 購入方法

ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサスエレクトロニクス販売または特約店までご連絡ください。

製品名： フラッシュ書き込みソフトウェア Renesas Flash Programmer
発注型名： R0C00000FDW12R

価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。

4. ユーザ登録のお願い

適切な技術サポートを提供するために、Renesas Flash Programmer ご購入後は、ユーザ登録をお願いします。

登録方法は、以下のURLで参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/registration/index.html>

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

