

【リビジョンアップ】

R20TS0659JJ0100

Rev.1.00

2021.01.16 号

CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) V2.21.00,
CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.21.00,
e² studio Code Generator プラグイン V2.18.0,
RL78 コード生成支援ツール AP4 V1.20.00,
RL78 コード生成支援ツール Applilet3 V1.20.00

概要

タイトルに記載している製品を以下のとおりリビジョンアップします。

- (1) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) : V2.20.00 から V2.21.00
- (2) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA, CX) : V2.20.00 から V2.21.00
- (3) e² studio Code Generator プラグイン : V2.17.0 から V2.18.0
- (4) RL78 コード生成支援ツール AP4 : V1.18.00 から V1.20.00
- (5) RL78 コード生成支援ツール Applilet3 : V1.18.00 から V1.20.00

1. アップデート対象バージョン

- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) V2.20.00 以前の全リビジョン
- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.20.00 以前の全リビジョン
- e² studio 2020-10 (Code Generator プラグイン V2.17.0) 以前の全リビジョン
- RL78 コード生成支援ツール AP4 V1.18.00 以前の全リビジョン
- RL78 コード生成支援ツール Applilet3 V1.18.00 以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- RL78 コード生成ツール
CS+ RL78 コード生成 (CS+ for CC/CA,CX) V2.21,
e² studio Code Generator プラグイン V2.18.0,
AP4 for RL78 V1.20.00, Applilet3 for RL78 V1.20.00 リリースノート (1 月 20 日掲載予定)

<https://www.renesas.com/software-tool/code-generator-plug#documents>

2.1 改修内容

以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0571JJ0100

1. ユーザ・オプション・バイト(000C1H/010C1H)LVD オフ設定値の注意事項

該当デバイス： RL78/G13A グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/document/tnn/notes-cs-code-generator-rl78-e-studio-code-generator-plugin-applilet3-coding-assistance-tool-rl78-0>

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちの統合開発環境によって異なります。

3.1 CS+用 RL78 コード生成のアップデート方法

CS+のオンラインアップデート方法については、以下のツールニュースの"4. アップデート方法" をご参照ください。(1 月 20 日掲載予定)

<https://www.renesas.com/software-tool/cs#documents>

1/16 号 RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0648JJ0100

【リビジョンアップ】統合開発環境 CS+ V8.05.00

3.2 e² studio Code Generator プラグインのアップデート方法

e² studio のアップデート方法については、以下のツールニュースの"3. アップデート方法" をご参照ください。(1 月 20 日掲載予定)

<https://www.renesas.com/software-tool/e-studio#documents>

1/16 号 RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0643JJ0100

【バージョンアップ】統合開発環境 e² studio 2021-01

なお、e² studio をアップデートすることで、スマート・コンフィグレータもアップデートできます。

3.3 RL78 コード生成支援ツール AP4 および Applilet3 のアップデート方法

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。(1 月 20 日掲載予定)

<https://www.renesas.com/applilet>

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jan.16.21	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。