

## 【リビジョンアップ】

R20TS0939JJ0100

Rev.1.00

2023.04.16 号

---

**e<sup>2</sup> studio RL78 Smart Configurator プラグイン V1.6.0,  
RL78 スマート・コンフィグレータ V1.6.0**

---

**概要**

タイトルに記載している製品を以下のとおり、リビジョンアップします。

- (1) e<sup>2</sup> studio RL78 Smart Configurator プラグイン : V1.5.0 から V1.6.0
- (2) RL78 スマート・コンフィグレータ : V1.5.0 から V1.6.0

**1. アップデート対象バージョン**

- e<sup>2</sup> studio 2023-01 (Smart Configurator プラグイン V1.5.0)
- RL78 スマート・コンフィグレータ V1.5.0

**2. リビジョンアップ内容**

以下の問題を改修しました。

- ・低速オンチップ・オシレータ動作時に「XT1 発信回路」を選択すると使用不可の GUI ワーニング表示がされない制限を修正
- ・ウィンドウメニューの [ビューの表示] 項目に関する制限修正

他の改修については、以下のリリースノートをご参照ください。

- RL78 スマート・コンフィグレータ  
RL78 スマート・コンフィグレータ V1.6.0 リリースノート (4月20日から掲載予定)

<https://www.renesas.com/software-tool/rl78-smart-configurator#documents>

### 3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は以下をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

#### 3.1 e<sup>2</sup> studio を使用している場合

e<sup>2</sup> studio のアップデート方法については、以下のツールニュースの"3. アップデート方法"をご参照ください。(4月20日掲載予定)

<https://www.renesas.com/software-tool/e-studio#documents>

01/16号 RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0927JJ0100

【バージョンアップ】統合開発環境 e<sup>2</sup> studio 2023-04

なお、e<sup>2</sup> studio をアップデートすることで、スマート・コンフィグレータもアップデートできます。

#### 3.2 CS+を使用している場合

以下の URL から、RL78 スマート・コンフィグレータをダウンロードしてインストールしてください。

(4月20日から公開予定)

<https://www.renesas.com/software-tool/rl78-smart-configurator#download>

RL78 スマート・コンフィグレータ V1.6.0

以上

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Apr.16.23	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。