

## E100エミュレータ用MCUユニット R0E530640MCU00 (M16C/64グループMCU用) ご使用上のお願い

E100エミュレータ用MCUユニットR0E530640MCU00 (M16C/64グループMCU用) の 使用上の注意事項を連絡します。

### 1. 問題

該当製品をM16C R8C E100エミュレータデバugg V.1.00.00\*と組み合わせで使用している場合、トレース条件設定ダイアログボックスの「ステップ実行を記録」チェックボックスにチェックしていると、トレースウィンドウにトレース結果が正しく表示されないことがあります。

#### \*注意事項 :

M16C R8C E100エミュレータデバugg V.1.00.00は、M16C E100エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00に含まれています。ワーキングサンプル(WS)版を使用されている場合は、エミュレータデバuggを製品版に更新してから本ニュースに該当するか確認してください。

### 2. 解決策

以下の手順でエミュレータ制御用データファイルをアップデートしてください。

(1) アップデートの前準備として、M16C R8C E100エミュレータデバuggがインストールされているかを確認してください。

(2) r0e530640mcu00\_fpga\_file\_installer20080516.zipファイルを以下URLからダウンロードして解凍してください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/download/R0E530640MCU00.htm>

(3) ダウンロードしたzipファイルを解凍すると、アップデートプログラム r0e530640mcu00\_fpga\_file\_installer20080516.exeおよび R0E530640MCU00 リリースノート(日本語および英語)\*が得られます。r0e530640mcu00\_fpga\_file\_installer20080516.exeを実行し

画面に表示される指示に従ってアップデートを実施してください。

\*日本語 : rjj10j2054-0300\_r0e530640mcu00\_s.pdf

英語 : rej10j1732-0300\_r0e530640mcu00\_s.pdf

- (4) 正しくアップデートできたことを確認するため、M16C R8C E100エミュレータデバッガを起動し、ヘルプメニュー からテクニカルサポート -> 不具合レポートの作成を選択して、不具合レポート(Submit a Bug Report)を開いてください。Submit a Bug Reportダイアログボックス内にエミュレータ制御用データファイルとバージョンが「DCSFE100M16C64.S V1.01.00.000」と表示されていることを確認してください。バージョンが異なる場合には、(2)から(3)でミスが無かったか確認して、アップデートをやり直してください。

### 3. 注意事項

2-(3)で得られたリリースノートにはMCUユニット使用時の注意事項を記載していますので、ご使用前に必ずお読みください。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。