

フラッシュ開発ツールキットV.4.00 Release 01 への リビジョンアップのお知らせ

フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ書き込みソフト)を V.4.00 Release 00 から V.4.00 Release 01 へリビジョンアップしました。

1. 改修内容

740ファミリのフラッシュメモリマイコンに書き込みを行う場合に、E8内部で信号が衝突する場合がありますこれを改修しました。

書き込みへの影響はありませんが、長期的に使用した場合E8の故障となる可能性がありますので、該当するマイコンをご使用の方は、V.4.00 Release 01 以降の製品をご利用ください。

(1) 該当製品

フラッシュ開発ツールキット V.4.00 Release 00

(2) 該当マイコン

グループ	品種
------	----

7516	M37516F4 および M37516F8
------	-----------------------

38D5	M38D59FF
------	----------

3851	M38517F8
------	----------

3850A	M38507F8A
-------	-----------

3804L	M38049FFL
-------	-----------

3804H	M38049FFH
-------	-----------

3803L	M38039FFL
-------	-----------

3803H	M38039FFH
-------	-----------

2. アップデート方法

V.4.00 Release 00 からオートアップデートユーティリティを使用してアップデートできます。

また、以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして実行することでもアップデートが可能です。(8月6日公開予定)

http://japan.renesas.com/fdt_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.