

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル  
株式会社 ルネサス テクノロジ  
問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>  
E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)


製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-H8*-A353A/J	Rev.	第1版
題名	I <sup>2</sup> C バスインタフェース 2 (IIC2) 誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	下記参照	対象ロット等	関連資料	下記参照	
		全ロット			

ルネサス 16 ビットシングルチップマイクロコンピュータ H8/300H Tiny シリーズの I<sup>2</sup>C バスインタフェース 2 (IIC2) におきまして誤記訂正箇所がありますので、ご連絡させていただきます。


## I<sup>2</sup>C バスインタフェース 2 (IIC2)

### ・ 図 15 受信モード動作タイミング

#### 【変更前】



#### 【変更後】



## 適用製品および関連資料

適用製品 グループ	関連資料	Rev. No.	管理番号
H8/3687	H8/3687 グループハードウェアマニュアル	Rev.5.0	RJJ09B0151-0500
H8/3694	H8/3694 グループハードウェアマニュアル	Rev.5.0	RJJ09B0152-0500
H8/36087	H8/36087 グループハードウェアマニュアル	Rev.2.0	RJJ09B0177-0200
H8/36049	H8/36049 グループハードウェアマニュアル	Rev.3.0	RJJ09B0046-0300
H8/36064	H8/36064 グループハードウェアマニュアル	Rev.2.0	RJJ09B0049-0200