

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

平成 9年 3月 12日

# 一日立マイクロコンピュータ技術情報

〒100

東京都千代田区大手町2丁目6番2号  
(日本ビル)

TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)

株式会社 日立製作所 半導体事業部 マイコン製品技術部

前略、下記日立マイクロコンピュータ技術情報をお送り致しますので、御検討よろしくお願い申し上げます。

題 目	E7000PCエミュレータ、E1000エミュレータおよびSH2小型エバボード用パソコンのご購入・ご使用に関する注意事項		発行番号	TN-EML-024A	
			分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項	
適用製品	HS7000EII01H (IBM PCインタフェースボード)	対象ロット等	関連資料	E7000PCエミュレータ、小型エバボード用IBM PCインタフェースボード取扱説明書 E1000エミュレータユーザーズマニュアル	有効期限
	HS7000ESTP1H (E7000PCエミュレータ本体) HS7604SEB01HC1 (SH2小型エバボード) HS3018EPI13H, HS3008EPI12H, HS3L08EPI12H, HS3728EPI11H (E1000エミュレータ)	下 記			永 年

GATEWAY2000社製パソコンとE7000PCエミュレータ、SH2小型エバボードおよびE1000エミュレータと接続した場合、パソコンの問題でインタフェースがとれなくなる事が判明しました。  
パソコンのご購入に際しては、E7000PCエミュレータ、SH2小型エバボード、E1000エミュレータのホストシステムとしてGATEWAY2000社製パソコンを購入されないようお願い致します。

## 1.現象

インタフェースボードをパソコン内に実装して電源を入れると、パソコンが起動しなくなります。

## 2.動作しない対象パソコン (要注意)

現在、発売されているGATEWAY2000社製全機種