

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-A125A/J	Rev.	第1版
題名	E6000H 用 ユーザシステムインタフェースケーブル HS1582ECH61H 添付ソケット NQPACK120SE 使用上のご注意		情報分類	技術情報	
適用製品	H8SX/1582 用 E6000H ユーザシステムインタ フェースケーブル 型名：HS1582ECH61H (NQPACK120SE 添付品対象)		対象ロット等	関連資料	H8SX/1582 用 E6000H ユーザシステム インタフェースケーブル取扱い説明書
			全ロット		

弊社製品をご使用いただき厚く御礼申し上げます。

H8SX/1582用E6000Hユーザシステムインタフェースケーブル（HS1582ECH61H）添付ソケットNQPACK120SE（東京エレクトック株式会社製）にH8SX/1582 FP-120Bパッケージを実装する際には、下記の実装上の注意事項が適用されます。

本内容をご了解戴き、ご使用くださいますよう、宜しくお願い致します。

【実装上の注意事項】

H8SX/1582用E6000H添付ソケットNQPACK120SEにH8SX/1582 FP-120BパッケージICを実装する前にそのICパッケージの四隅のバリを丁寧に除去してください。バリを除去せず無理に実装した場合、ICリード変形や、取れたバリによるソケットとの接触不良が発生する可能性があります。

以上