

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-CSX-081A/JA	Rev.	第1版
題名	SuperH RISC engine C/C++コンパイラパッケージ Ver.7.1.05 リビジョンアップのお知らせ		情報分類	仕様変更	
適用製品	P0700CAS7-MWR P0700CAS7-SLR P0700CAS7-H7R	対象ロット等	関連資料	SuperH RISC engine C/C++コンパイラ、 アセンブラ、最適化リンケージエディタ ユーザーズマニュアル RJJ10B0052-0100H Rev.1.00	
		全ロット			

SuperH RISC engine C/C++コンパイラパッケージ Ver.7.1.05 にリビジョンアップしました。

Windows®版をお持ちのお客様は、アップデートを以下の URL より入手できます。

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/index.html>

UNIX 版をお持ちのお客様は、リビジョンアップ依頼を販売元までご連絡下さい。

本パッケージのアップデート内容を以下に示します。

1. コンパイラ

- 1.1 「SuperH RISC engine C/C++コンパイラ Ver.7 不具合のご連絡(11)」の対策
詳しくは技術情報「TN-CSX-071A/JA」を参照して下さい。
- 1.2 「SuperH RISC engine C/C++コンパイラ Ver.7 不具合内容(12)」の対策
詳しくは技術情報「TN-CSX-077A/JA」を参照して下さい。
- 1.3 「SuperH RISC engine C/C++コンパイラ Ver.7 不具合のご連絡(13)」の対策
詳しくは技術情報「TN-CSX-080A/JA」を参照して下さい。

以上