

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-CSX-079A/JA	Rev.	第1版
題名	統合化開発環境(HEW3)V.3.01.04 リビジョンアップのお知らせ		情報分類	仕様変更	
適用製品	HEW3 同梱製品	対象ロット等	関連資料	High-performance Embedded Workshop 3 ユーザーズマニュアル Rev.2.00 RJJ10B0028-0200H (SH 用) RJJ10B0029-0200H (H8 用)	
		HEW V2.2 HEW V3.x			

HEW3(High-performance Embedded Workshop 3)をV.3.01.04 にリビジョンアップしました。

アップデートは以下のURL より入手できます。

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/index.html>

本アップデートは Hew V2.2 以降の製品のアップデートが可能です。

本リビジョンのアップデート内容を以下に示します。

1. HEW V.3.01.02 の制限事項解除

次の問題を対策しました。

(1) マップ表示機能の制限

- (a) HEW3 の「メモリ」メニューに「マップ」が表示されない。
- (b) マップウィンドウの Linker section setting 情報が表示されない。

(2) バーチャルデスクトップ機能の制限

バーチャルデスクトップのウィンドウコンフィグレーション毎にメモリウィンドウを開くことができない。

(3) 外部変数アクセス最適化の制限 (SH のみ)

オプションダイアログボックスの[コンパイラ]タブで[外部変数アクセス最適化]を指定した場合、リンクエラーになることがある。

以上