

HI1000/4 ユーザーズマニュアル 訂正のお知らせ

以下のドキュメントの正誤情報をご連絡します。

- HI1000/4 ユーザーズマニュアル (2004年1月発行 資料番号 : RJJ10B0108-0100H)

1. 内容

142ページ: 表4-4 CPU 例外ハンドラ処理条件の以下項目の内容に以下の説明を追加します。

- (1) 項番4 使用できるサービスコール
CPU 例外ハンドラの割り込みマスクレベルがカーネル割り込みマスクレベルより高い状態からサービスコールを発行することはできません。
- (2) 項番6 終了方法
終了時は、スタックポインタを起動時と同じ状態にしてください。
CPU 例外ハンドラの割り込みマスクレベルがカーネル割り込みマスクレベルより高い状態ではRTE命令で終了してください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。