

E8aおよびE8エミュレータソフトウェア ご使用上のお願い --R8C/22グループのMCU環境で デバッグをする際の 注意事項--

オンチップデバッグエミュレータE8aおよびE8用エミュレータソフトウェアの 使用上の注意事項を連絡します。

- R8C/22グループのMCU環境でデバッグをする際の注意事項

1. 該当製品

- (1)E8aエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00およびV.1.00 Release 00A
- (2)E8エミュレータソフトウェア V.2.08 Release 00 ~ V.2.10 Release 00

2. 内容

該当エミュレータソフトウェアに含まれるR8Cエミュレータデバッガ起動時に開くエミュレータ設定ダイアログで、R8C/22グループを選択している場合に、CAN*用のSFR領域(1300h~147Fh番地)のメモリ内容がデバッガ上で正しく表示されません。

*CANは Controller Area Networkの略で、独 Robert Bosch GmbHが提唱している車載用のネットワーク仕様です。

3. 発生条件

以下のすべての条件を満たす場合に、発生することがあります。

- (1)該当製品に含まれる以下のエミュレータデバッガを使用している。
 - E8a R8C エミュレータデバッガ
 - E8 R8C エミュレータデバッガ

- (2)上記エミュレータデバッガのエミュレータ設定ダイアログのデバイス

選択欄で、R8C/22グループの下記デバイスの何れかを選択している。
R5F21226, R5F21227, R5F21228, R5F2122A, およびR5F2122C

4. 回避策

エミュレータ設定ダイアログのデバイス選択欄でR8C/23グループの下記デバイスの何れかを選択してください。

R5F21236, R5F21237, R5F21238, R5F2123A, およびR5F2123C

5. 恒久対策

次期バージョンで改修します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.