

**【注意事項】**

R20TS0149JJ0100

Rev.1.00

2017.04.01 号

**Renesas Flash Programmer V3.01.00****概要**

フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash Programmer V3.01.00 の使用上の注意事項を連絡します。

1. 有償製品版 CD からのインストールでエラーが発生する注意事項

**1. 有償製品版 CD からのインストールでエラーが発生する注意事項****1.1 対象製品とバージョン**

Renesas Flash Programmer (型名 : R0C00000FDW13R) V3.01.00 の有償製品版 CD

備考 : V3.01.00 以外の有償製品版 CD は、本注意事項の対象外です。

また、Web に公開済みのアップデートファイルおよび無償版も全バージョンにおいて対象外です。

**1.2 内容**

1.1 項の有償製品版 CD から 64-bit Windows OS にインストールすると、Renesas MCU ツール用 USB ドライバ (E2 エミュレータ Lite 用) のインストールで以下のエラーが発生する場合があります。なお、エラーが発生しなかった場合、インストールは問題なく完了しています。

エラー(E0140021) 失敗したインストールがあります。指定したツールのインストールが完了していません。

備考 : 32-bit Windows OS へのインストール時は、本注意事項の対象外です。

**1.3 恒久対策**

以下の URL から最新のアップデートファイルをダウンロードしてインストールしてください。

[https://www.renesas.com/rfp\\_download](https://www.renesas.com/rfp_download)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.04.01	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。