

## SuperH RISC engineファミリC/C++コンパイラパッケージ用 Device File Updater V.1.09へのリビジョンアップのお知らせ

SuperH RISC engineファミリC/C++コンパイラパッケージ用のDevice File Updaterを V.1.08から V.1.09へリビジョンアップしました。

Device File Updaterの概要は以下のURLで参照ください。

<https://www.renesas.com/dfu>

### 1. 適合環境

SuperH RISC engineファミリ用C/C++コンパイラパッケージ

V.9.00 Release 00 以降

製品型名: R0C40700XSW09R

注意 :

V.9.03 Release 02以降がインストールされていない環境には、

Device File Updater V.1.09をインストールできません。

詳しくは以下のWebページの「コンパイラパッケージ」の注釈1を確認ください。

<https://www.renesas.com/dfu>

### 2. リビジョンアップ内容

#### 2.1 CPUの追加

Device File Updater V.1.08でサポートしたCPUタイプに加えて、

V.1.09では以下のCPUタイプを新たに追加しました。

- SH7266

- SH7267

本製品で追加できるCPUタイプは以下のWebページに掲載されている

「バージョンと追加CPUタイプの一覧」を参照ください。(6月6日更新予定)

<https://www.renesas.com/dfu>

#### 2.2 生成ファイルの修正

以下のCPUを選択した際に生成されるサンプルファイルの内容を修正しました。  
- SH7785

### 3. 入手方法

以下のダウンロードページからSuperH RISC engineファミリC/C++コンパイラパッケージ用Device File Updater V.1.09のインストーラをダウンロードし、インストールしてください。(6月6日からインストーラ掲載予定)  
[https://www.renesas.com/dfu\\_download](https://www.renesas.com/dfu_download)

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.