

## CubeSuite+用RH850ファミリデバイス依存情報 V1.00.04へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のRH850ファミリデバイス依存情報ファイルである、CubeSuite+ DevInfo\_RH850をV1.00.02からV1.00.04へリビジョンアップしました。

### 1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ DevInfo\_RH850 V1.00.00～V1.00.02

バージョンの確認方法は、以下のURLをご参照ください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_ver](https://www.renesas.com/cs+_ver)

### 2. リビジョンアップ内容

#### (1) サポートマイコンの追加

以下のグループを追加しました。

#### (2) RH850/E1Lグループ

#### (3) RH850/E1M-Sグループ

なお、上記グループのプロジェクトでは、デバッグ・ツールの選択画面で

「RH850 Full-spec Emulator(F)」を選択しないでください。

RH850 Full-spec Emulatorは未サポートです。

#### (2) サポート機能の追加

以下のグループにおいて、LPD端子1本でデバッグが可能なLPD 1pin接続に対応しました。

- RH850/F1Lグループ

詳細は、以下のURLをご参照ください。

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs\\_plus/DeviceInformation\\_RH850\\_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_RH850_List.html)

### 3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CubeSuite+ または 無償評価版CubeSuite+のどちらをご使用の場合も、

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

### 3.1 CubeSuite+ V2.00.00以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+ を  
選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(9月1日からサービス開始)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、  
CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動して  
ください。

ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスク  
トレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセー  
ジが表示されます。

-----

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

-----

(2) 以下のURLからCubeSuite+ DevInfo\_RH850 V1.00.04をダウンロードして  
インストールする。(9月5日から公開予定)

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

### 3.2 CubeSuite+ V1.03.00以前を使用している場合

以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V2.02.00 をダウンロードし、  
インストール後に、3.1 (1) または (2) の方法でアップデート  
してください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。  
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。