

## CubeSuite+用RL78ファミリおよび78K デバイス依存情報 V1.00.14への リビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のRL78ファミリおよび78Kデバイス依存情報ファイルである、CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78KをV1.00.12からV1.00.14へリビジョンアップ しました。

### 1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K V1.00.12

バージョンは以下の手順で調べることができます。

Windows XPの場合:

- (1) Windowsの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックする。

V1.00.1291のように表示されますが91は無視してください。

Windows Vista, Windows 7 および Windows 8の場合:

- (1) Windowsの"プログラムと機能"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K のバージョンを確認する。  
V1.00.1291のように表示されますが91は無視してください。

### 2. リビジョンアップ内容

- (1) サポートマイコンの追加

以下を新規に追加しました。

- RL78ファミリ RL78/L1Cグループ
- RL78ファミリ RL78/I1Bグループ
- RL78ファミリ RL78/F14 グループ:

R5F10PGG, R5F10PGH, R5F10PGJ, R5F10PLG,  
R5F10PLH, R5F10PLJ, R5F10PMG, R5F10PMH,  
R5F10PMJ, R5F10PPE, R5F10PPF, R5F10PPG,  
および R5F10PP

## (2) サポートマイコンの削除

- RL78ファミリ RL78/G1E グループ:  
R5F112GC, R5F112GD, および R5F112GE
  
- 78K0 uPD78F8039:  
uPD78F8033, uPD78F8034, uPD78F8035, uPD78F8036,  
uPD78F8037, および uPD78F8039

## (3) SFR情報の追加と修正

- RL78ファミリ RL78/F13 グループ:  
R5F10AGF, R5F10AGG, R5F10ALF, R5F10ALG,  
R5F10AME, R5F10AMF, および R5F10AMG

## (4) デバッグ情報の修正

- RL78ファミリ RL78/F13 グループ
- RL78ファミリ RL78/F14 グループ

詳細内容は以下のURLで確認ください。(8月1日更新予定)

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs\\_plus/DeviceInformation\\_78K\\_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_78K_List.html)

### 3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CubeSuite+ または 無償評価版CubeSuite+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CubeSuite+ 共通部分V1.03.00以前を使用している場合は、先にCubeSuite+をV2.00.00 にアップデートする必要があります。以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V2.00.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

#### (1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics  
CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動して  
アップデートする。(8月1日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

-----

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

-----

ラピッドスタートによって起動している場合は、Windows上の通知領域  
(タスクトレイ) 内にCubeSuite+が表示されますので確認ください。

(2) Webからインストーラをダウンロードする。

以下のURLからCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K V1.00.14 をダウンロードして  
インストールする。(8月1日からインストーラ掲載予定)

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。  
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.