

統合開発環境 e² studio V4.2.0.012への リビジョンアップのお知らせ

統合開発環境 e² studioをV4.1.0.018からV4.2.0.012へリビジョンアップします。

製品の概要は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/e2studio>

1. アップデート対象バージョン

e² studio V4.0 (V4.0.0.26 から V4.0.2.008) および V4.1.0.018

e² studioのバージョンは、e² studioのメニュー「ヘルプ」から、「e² studioについて」を選択すると開くダイアログに表示されます。

2. リビジョンアップ内容

2.1 Renesas Synergy マイクロコントローラ サポート

- 以下のRenesas Synergy マイクロコントローラに対応します。

S1シリーズ S124 MCU

S3シリーズ S3A7 MCU

S7シリーズ S7G2 MCU

- Renesas Synergy マイクロコントローラ用プログラムコードのビルド およびデバッグ機能に加え、Synergy Software Package (SSP)を使用したソフトウェア構築を可能にします(注)。

注: 同パッケージ製品の利用にはライセンス契約の締結が必要になります。

Synergy Software Package (SSP)については、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/synergy/software>

その他 Renesas Synergyに関しては製品ページをご覧ください。

<https://www.renesas.com/products/synergy/features.html>

2.2 デバイス情報の更新

- RL78ファミリ RL78/F15グループのSFR情報を修正します。
- RXファミリ RX130グループのデバイスについて、ビルド、デバッグ およびコード生成機能を新たにサポートします。

2.3 機能改善

- FIT(Firmware Integration Technology) コンフィグレータの改善
リソースの競合検知など、FITとコード生成が同時に使えるようにするための機能を以下のRXファミリで利用できるようにします。
RXファミリ: RX110グループ、RX111グループ および RX113グループ

3. インストール方法

3.1 オンラインアップデート機能を使用する方法 (V4.2は12月15日から公開予定) e² studioの「ヘルプ」メニューから「更新の検査」を選択し、 自動アップデートしてください。

注意: e² studio V3.1以前のバージョンからV4.0.0以降への更新には
自動アップデート機能を使用できません。
3.2項の方法により新規にインストールしてください。

3.2 Webからファイルをダウンロードする方法

以下のURLから、e² studioのインストーラをダウンロードし、
インストールを行ってください。

(V4.2.0.012インストーラ、**およびV4.2オンライン用インストーラ**は12月15日から公開予定です。)

e² studioダウンロードページ(日本語):

https://www.renesas.com/e2studio_download

同英語サイト:

https://www.renesas.com/e2studio_download

注意: インストーラには、オンライン用インストーラ(Webインストーラ)と
オフライン用インストーラがあります。

オンライン用インストーラは必ず**V4.2**のインストーラをお使いください。
V4.1,V4.0 または それ以前のオンライン用インストーラは適用できません。
インターネットに接続していない環境では、オフライン用インストーラを
ご使用ください。

詳細は上記ダウンロードページを参照ください。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.