

4500シリーズMCU基板 M34519T-MCU および M34524T-MCU 無償バージョンアップのお知らせ

4500シリーズエミュレータPC4504用MCU基板M34519T-MCUおよびM34524T-MCUの無償バージョンアップについてお知らせします。

1. バージョンアップ対象製品

(1) 4518, 4519, 4583, および4584グループ用M34519T-MCU

対象ロットNo.: 2JS001~2JS030, 3BS031~3BS040,
3ES041~3ES050,
4AS0051~4AS0055, 4FS0056~
4FS0060

(2) 4524, および4554グループ用M34524T-MCU

対象ロットNo.: 1KS001~1KS020, 2DS001, 2IS002~
2IS011, 4KS0012

注意1: ロットNo.は、MCU基板の右下に記載されています。

注意2: 上記ロットNo.の末尾に"A"がついている場合は、バージョンアップ済みです。

2. バージョンアップ内容

2.1 M34519T-MCUのバージョンアップ内容

リセット中およびリセット解除後からプログラムスタート(0ページ0番地)までの間、ポートP00~P03, P10~P13, およびD0~D5が、"L"レベル出力する不具合を改修しました。
詳細は、2004年9月1日発行ツールニュース"4500シリーズ用コンパクトエミュレータおよびMCU基板ご使用上のお願い" (RSO-4BIT-TOOL-040901D)を参照ください。

2.2 M34524T-MCUのバージョンアップ内容

- (1) 2.1「M34519T-MCUのバージョンアップ内容」と同様です。
- (2) 実MCUは2002年6月発行テクニカルアップデート"4524グループ CNTR1 端子出力自動制御回路に関する注意事項" No.4500-06-0206でお知らせしている内容について改修済みです。
そのため、M34524T-MCUに装着しているMCUを改修済みMCUに無償交換します。

3. バージョンアップ申し込み方法

以下の手順で申し込んでください。

- (1) 添付のバージョンアップ申し込み用紙に必要事項を明記の上、E-mailまたはFAXで以下の申し込み先へ送付してください。
- (2) 製品に、(1)の申し込み用紙を添付して、以下の申し込み先へ送付してください。

申し込み先： 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
株式会社ルネサス ソリューションズ
業務部 生産管理課
4500シリーズMCU基板バージョンアップ係
E-mail : shipment_tool@renesas.com
FAX : 06-6398-6193

4. バージョンアップ申し込みの際の注意事項

- (1) バージョンアップ作業には約5営業日かかりますが、この間の代替品はご提供できませんのであらかじめご了承ください。
- (2) 送付いただいた製品が正常に動作しなかった場合、別途修理費を請求させていただくことがあります。

5. 申し込み受付期間

2004年12月16日から2005年3月1日製品到着分まで

注意： 期間内に申し込みできない場合は、あらかじめ上記申し込み先に連絡してください。

【免責事項】

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.