

H8SX, H8S, およびH8ファミリ用シミュレータデバッグ V.5.08.00へのリビジョンアップのお知らせ

H8SX, H8S, およびH8ファミリ用シミュレータデバッグをV.5.07.00からV.5.08.00に リビジョンアップしました。本シミュレータデバッグはH8SX, H8S, およびH8ファミリ用C/C++コンパイラ パッケージに同梱されています。

1. リビジョンアップ内容

1.1 新機能

- ユーザプログラム実行中にメモリウィンドウを定期的に更新する機能をサポートしました。
- H8SX V2コアMCU(H8SX/1720グループ)を用いたシステムのシミュレートをサポートしました。

1.2 改修内容

RENESAS TOOL NEWS 資料番号:090316/tn1で案内した問題(周辺[機能用]クロックレート設定に関する注意事項)を改修しました。詳しくは以下を参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/090316/tn1.htm>

本製品の詳細については、以下のURLのwebページを参照ください。

http://japan.renesas.com/h8_sim

2. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) オートアップデートユーティリティを使用する
(6月10日からサービス開始予定)。
- (2) 以下のダウンロードサイトからアップデートプログラムをダウンロードして実行する(6月5日から公開予定)。

http://japan.renesas.com/h8_sim_download

3. 注意事項

- (1) 本製品はH8SX, H8S, およびH8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージに

含まれており、単体販売はありません。

(2) 本アップデートでは、シミュレータデバッガのみアップデートされます。

(3) 統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.05.01がインストールされていない場合、本アップデートはできません。

先にHigh-performance Embedded Workshop V.4.05.01をインストールしてください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.