

フラッシュメモリプログラマ PG-FP5用ソフトウェア リビジョンアップのお知らせ

フラッシュメモリプログラマ PG-FP5用ソフトウェアをリビジョンアップしました。

PG-FP5の概要は以下のURLで参照ください。

https://www.renesas.com/pg_fp5

1. アップデート対象ソフトウェア

以下のソフトウェアを最新バージョンにアップデートできます。

	最新バージョン
ファームウェアV2.06以前	V2.07
プログラミングGUI V2.06以前	V2.07

各バージョンの確認方法は、PG-FP5ユーザーズマニュアルを参照ください。

なお、FPGAデータのリビジョンアップはありません。FPGAデータ V4を使用ください。

2. リビジョンアップ内容

2.1 サポートMCUの追加

サポートMCUに以下のMCUを追加しました。

- SuperH RISC engine ファミリ
- R8Cファミリ

詳細なMCU型名については、以下のURLにある「PG-FP5対応マイコン一覧」を参照ください。(12月26日から公開予定)

https://www.renesas.com/pg_fp5

PG-FP5でサポートしているすべてのMCUも上記の一覧で参照ください。

なお、上記MCUへの書き込みにはPG-FP5へのパラメータファイルの追加が

必要です。

パラメータファイルの入手方法は、RENASAS TOOL NEWS 資料番号111226/tn5を参照ください。

111226/tn5 は以下のURLでも参照できます。(12月26日から公開予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=111226tn5>

2.2 改修内容

RL78ファミリマイコンのフラッシュ・オプションの情報が取得できない問題を改修しました。

問題の詳細：

RL78ファミリマイコンにおいて、セキュリティ設定が有効なマイコンに「フラッシュ・オプションの取得」コマンドを実行しても"E1601 プロテクトエラーです。"と表示され、フラッシュ・オプションの情報を取得できません。

3. アップデート方法

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) オンラインアップデート (無償)

以下のURLにあるダウンロードサイトから各アップデートプログラムをダウンロードして実行する。(12月26日からアップデートプログラム掲載予定)

https://www.renesas.com/pg_fp5_download

アップデート方法の詳細は、PG-FP5ユーザーズマニュアルを参照ください。

(2) 弊社へアップデートを依頼する (無償)

お客様のPG-FP5を弊社で預かり、アップデートします。

最寄りのルネサス営業または特約店に依頼してください。

受付期間は以下のとおりです。

2012年1月10日～2013年1月10日まで

注意：上記の受付期間を過ぎると有償になります。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。