

統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.09.00 ご使用上のお願い

High-performance Embedded Workshop V.4.09.00の使用上の注意事項を連絡します。

- ビルドを行う場合の注意事項

本製品は、コンパイラやエミュレータデバッガなどのソフトウェア製品にバンドルされています。

1. 該当製品

High-performance Embedded Workshop V.4.09.00

2. 内容

ビルドを実行するとHigh-performance Embedded Workshopが異常終了する場合があります。

3. 発生条件

組み合わせて使用するコンパイラパッケージによって、発生条件が異なります。以下の条件を満たす場合にビルドを実行すると問題が発生する場合があります。

(1) High-performance Embedded Workshopと使用できるすべてのコンパイラパッケージの場合

1つのワークスペースに複数のプロジェクトが登録されており、プロジェクト間の依存関係を設定している。かつ、そのうちのアクティブではないプロジェクトがアンロードの状態である。

(2) 以下のいずれかのコンパイラパッケージの場合

- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.1.01 Release 00以降

- M16Cシリーズ、R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ

V.6.00 Release 00

カスタムプレースホルダを設定しており、パラレルビルド機能が有効である。

4. 回避策

発生条件(1)の回避策：

アクティブプロジェクトと依存関係にあるプロジェクトをすべてロードしてからビルドを実行してください。

発生条件(2)の回避策：

パラレルビルド機能を無効にして、ビルドを実行してください。

5. 恒久対策

High-performance Embedded Workshopの次期バージョンで改修します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.