

## 【リビジョンアップ】

R20TS0863JJ0100

Rev.1.00

2022.07.16 号

---

**e<sup>2</sup> studio Smart Configurator プラグイン V2.14.0,  
RX スマート・コンフィグレータ V2.14.0**

---

**概要**

タイトルに記載している製品を以下のとおり、リビジョンアップします。

- (1) e<sup>2</sup> studio Smart Configurator プラグイン : V2.13.0 から V2.14.0
- (2) RX スマート・コンフィグレータ : V2.13.0 から V2.14.0

**1. アップデート対象バージョン**

- e<sup>2</sup> studio 2022-04 (Smart Configurator プラグイン V2.13.0) 以前の全リビジョン
- RX スマート・コンフィグレータ V2.13.0 以前の全リビジョン

**2. リビジョンアップ内容**

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- RX140 32 ピンパッケージを使用時の制限
- 「Dual mode」 デバイスを使用時の制限
- BSP に設定した優先度が「割り込み」ページに反映されない問題
- シリアルコンポーネントを使用時の注意事項
- I2C コンポーネントを使用する時の問題

- RX スマート・コンフィグレータ

RX スマート・コンフィグレータ V2.14.0 リリースノート (7 月 20 日公開予定)

<https://www.renesas.com/software-tool/smart-configurator>

### 3. アップデート方法

#### 3.1 e<sup>2</sup> studio を使用している場合

e<sup>2</sup> studio のアップデート方法については、以下のツールニュースの"3. アップデート方法" をご参照ください。(7月20日掲載予定)

<https://www.renesas.com/software-tool/e-studio>

7/16号 RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS00850J0100

【バージョンアップ】統合開発環境 e<sup>2</sup> studio 2022-07

なお、e<sup>2</sup> studio をアップデートすることで、スマート・コンフィグレータもアップデートできます。

#### 3.2 CS+を使用している場合

以下の URL から、RX スマート・コンフィグレータをダウンロードしてインストールしてください。

(7月20日掲載予定)

<https://www.renesas.com/smart-configurator#downloads>

RX スマート・コンフィグレータ V2.14.0

以上

改訂記録

| Rev. | 発行日       | 改訂内容 |      |
|------|-----------|------|------|
|      |           | ページ  | ポイント |
| 1.00 | Apr.16.22 | -    | 新規発行 |
|      |           |      |      |

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。