

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア  
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>

E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RZ*-A040A/J	Rev.	第1版
題名	RZ/Aシリーズ ビデオディスプレイコントローラ5 S0_WLINE割り込み、S1_WLINE割り込みに関する注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	下記参照	対象ロット等	関連資料	下記参照	
		全ロット			

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より格段のご愛顧を賜り深謝申し上げます。  
RZ/A1H グループ、RZ/A1M グループ、RZ/A1L グループ、および RZ/A1LU グループにおきましては、  
ビデオディスプレイコントローラ 5 (VDC5) に不具合があることが判明いたしましたのでご案内致します。  
お手数をお掛けしますが、本内容をご配慮の上、ご使用くださいますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

## ■適用製品および関連資料

適用製品		関連資料	Rev.	管理番号
シリーズ	グループ			
RZ/A シリーズ	RZ/A1H, RZ/A1M	RZ/A1H グループ、RZ/A1M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	Rev 3.00	R01UH0403JJ0300
	RZ/A1L, RZ/A1LU	RZ/A1L グループ、RZ/A1LU グループ、 RZ/A1LC グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	Rev 3.00	R01UH0437JJ0300

### 【1】発生条件

S0\_WLINE 割り込み、もしくは S1\_WLINE 割り込みを使用している場合

### 【2】現象

S0\_WLINE 割り込み、もしくは S1\_WLINE 割り込みが発生しないことがあります。

### 【3】制限事項

S0\_WLINE 割り込み、および S1\_WLINE 割り込みを使用することを禁止します。

以上