

## R8CおよびM16Cファミリ用Cコンパイラパッケージご使用上のお 願い

R8CおよびM16Cファミリ用Cコンパイラパッケージの使用上の注意事項を連絡します。

- 統合開発環境High-performance Embedded Workshopでツールチェインのバージョンを変更する際の注意

### 1. 該当製品

- R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.02 Release 01
- M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.5.42 Release 00
- M16Cシリーズ, R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージ V.5.45 Release 01

補足 : 「R8C, M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ 2010.04」には上記の3製品が入っています。

### 2. 内容

High-performance Embedded Workshopで該当製品より古いバージョンを使用して作成されたプロジェクトを使用する際、ツールチェインのバージョンを該当製品のツールチェインのバージョンに変更すると、そのプロジェクトで設定していたSQMlintオプションがすべて削除されます。

そのためMISRA Cルールチェッカ SQMlintを使用する場合は、オプションの再設定が必要です。SQMlintを使用しない場合は、そのプロジェクトを使用して問題ありません。

### 3. 回避策

本件を回避するためのパッチプログラムを提供します。

入手方法は、2010年9月10日発行RENESAS TOOL NEWS 資料番号100910/tn2を参照ください。

以下のURLでも参照できます。(9月10日から公開予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=100910tn2>

## 4. 恒久対策

コンパイラパッケージの次期バージョンで改修する予定です。

---

### **[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.