

E8a エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00

ご使用上のお願い

--付属のH8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01 R03 に関する注意事項--

オンチップデバッグエミュレータE8a用エミュレータソフトウェアに付属の H8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01 R03使用上の 注意事項を連絡します。

1. 該当製品

E8a エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00に含まれている
H8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01
Release 03

上記以外のH8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01
Release 03は該当しません。

2. 内容

該当製品をインストールすると、アセンブラのワークスペース作成時にC言語のコメントが出力されたアセンブラソースファイル(vecttbl.src)が生成される場合があります。そのため、同ファイルでアSEMBルエラーが発生します。なお、Cスタートアップファイルではこの現象は発生しません。

3. 発生条件

以下のすべての条件を満たす場合に、発生することがあります。

- (1) 該当製品をインストールしている。
- (2) High-performance Embedded Workshopの新規プロジェクトワークスペース作成時に開く「新規プロジェクトワークスペース」ダイアログで以下の選択をしている。
 - ・プロジェクトタイプ選択リストボックスで、"Assembly Application"を選択している。
 - ・「CPU種別」選択リストボックスで、"H8S,H8/300"を選択している。

4. 回避策

以下のいずれかの回避策を実施ください。

- ・ アセンブラソースファイル (vecttbl.src)に記述されているC言語のコメントを削除してください。
- ・ 下記URLよりH8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラ(無償評価版) V.6.01 Release 03をダウンロードし、インストールしてください。

http://japan.renesas.com/h8c_download

5. 恒久対策

E8aエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00Aで改修しました。

詳細は、RENASAS TOOL NEWS 資料番号 070801/tn9を参照ください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.