

RXファミリ用リアルタイムOS RI600/4 V1.01 Release 00 ご使用上のお願い

RXファミリ用リアルタイムOS RI600/4 V1.01 Release 00の使用上の注意事項を 連絡します。

- 統合開発環境High-performance Embedded Workshopでのプロジェクト作成時の注意事項

1. 内容

High-performance Embedded Workshopで、RX600シリーズMCU用のプロジェクトを作成した場合に生成されるresetprg.cに2箇所誤りがあります。
以下に該当箇所を示します。

```
-----  
.....  
void PowerON_Reset_PC(void)  
{  
#ifdef __ROZ  
#define _ROUND 1  
#else  
#define _ROUND 0  
#endif  
#ifdef _DOFF // 誤ったコード。正しくは #ifdef __DOFF  
#define _DENOM 100 // 誤ったコード。正しくは #define _DENOM 0x100  
#else  
#define _DENOM 0  
#endif  
    set_fpsw(FPSW_init | _ROUND | _DENOM);  
-----
```

2. 回避策

生成されたresetprg.cを以下のとおり修正してください。

#define _DENOM 100 を #define _DENOM 0x100 に修正。

#ifdef _DOFF を #ifndef _DOFF に修正。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.