

M16Cシリーズ、R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.6.00 Release 00 改修プログラム提供のお知らせ

RENESAS TOOL NEWS 資料番号111216/tn2で連絡した以下の問題を解決するための 差し換えプログラムを提供します。

- デバッガで外部変数を参照する場合の注意事項

1. 適用製品

M16Cシリーズ、R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.6.00 Release 00

2. 内容

以下のツールニュースで連絡した件は、アセンブラプロセッサ (asp30.exe) に問題がありました。この問題を改修したasp30.exeを提供します。
改修したasp30.exeに差し換えることで問題が解決します。

RENESAS TOOL NEWS 資料番号111216/tn2
- デバッガで外部変数を参照する場合の注意事項

問題の詳細は、以下のURLで参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=111216tn2>

なお、上記の問題の発生条件に該当すると、ビルド時にエラー "L4000 (-) Internal error" が発生する場合がありますが、改修したasp30.exeに差し換えることでエラーが解消します。

3. アセンブラプロセッサ(asp30.exe) の差し替え方法

以下の手順で差し替えてください。

(1) 以下からasp30.zipファイル (115 KB) をダウンロードする。

(2月20日から公開予定)

[asp30.zipファイル](#) (115 KB) をダウンロード

(2) asp30.zipを解凍して、改修されたアセンブラプロセッサ (asp30.exe) を入手する。

(3) コンパイラがインストールされているディレクトリ

nc30wa¥v600r00¥lib30 の下にある既存のasp30.exeと差し換える。

なお、コンパイラが標準インストールされていれば、既存のasp30.exeは以下のディレクトリにあります。

C:¥Program Files¥Renesas¥Hew¥Tools¥Renesas¥nc30wa¥v600r00¥lib30

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。