

Renesas Flash Programmer 無償評価版 V1.03.01 への リビジョンアップのお知らせ

フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash Programmer 無償評価版を V1.03.00から V1.03.01へリビジョンアップしました。

Renesas Flash Programmerの概要は以下のURLで参照ください。

<https://www.renesas.com/rfp>

1. リビジョンアップ内容

1.1 サポートMCUの追加

サポートMCUに以下のMCUを追加しました。

(1) RL78ファミリ

RL78/G14グループ :

R5F104AG, R5F104BG, R5F104CG, R5F104EH, R5F104FJ, R5F104GJ,
R5F104JJ および R5F104LJ

RL78/G1Eグループ :

R5F10FGC, R5F10FGD, R5F10FGE, R5F10FLC, R5F10FLD, R5F10FLE,
R5F10FMC, R5F10FMD および R5F10FME

RL78/L12グループ :

R5F10RLC

(2) 78K

78K0R/Fx3 :

UPD78F1804A, UPD78F1805A, UPD78F1806A, UPD78F1807A, UPD78F1808A,
UPD78F1809A, UPD78F1810A, UPD78F1811A, UPD78F1812A, UPD78F1813A,
UPD78F1814A, UPD78F1815A, UPD78F1816A, UPD78F1817A, UPD78F1826A,
UPD78F1827A, UPD78F1828A, UPD78F1829A, UPD78F1830A, UPD78F1818A,
UPD78F1819A, UPD78F1820A, UPD78F1821A, UPD78F1822A, UPD78F1831A,

UPD78F1832A, UPD78F1833A, UPD78F1834A, UPD78F1835A, UPD78F1823A,
UPD78F1824A, UPD78F1825A, UPD78F1836A, UPD78F1837A, UPD78F1838A,
UPD78F1839A, UPD78F1840A, UPD78F1841A, UPD78F1842A, UPD78F1843A,
UPD78F1844A および UPD78F1845A

UPD78F8058 :

UPD78F8056A, UPD78F8057A および UPD78F8058A

(3) V850

V850ES/Jx3-E :

UPD70F3826, UPD70F3827, UPD70F3828, UPD70F3829, UPD70F3834,
UPD70F3835, UPD70F3836 および UPD70F3837

V850E2/Fx4 :

UPD70F3549

1.2 サポートMCUの更新

以下のサポートマイコンにおいて、メイン・クロック発振周波数 f_x が5 MHz ~ 10 MHz の場合の書き込みが可能になったこととともない、Renesas Flash ProgrammerでこれらMCUの改訂版をサポートしました。

V850ES/Jx3-L: UPD70F3735, UPD70F3736, UPD70F3737 および UPD70F3738

2. 入手方法

以下のURLからインストーラをダウンロードしてインストールしてください。

(3月29日インストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/rfp_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。