

統合開発環境 CS+ CA78K0Rコンパイラ V1.71 へのリビジョンアップのお知らせ

CS+ CA78K0RコンパイラをV1.70からV1.71にリビジョンアップします。

1. リビジョンアップ内容

DIVWU命令、DIVHU命令の出力コードの変更

コンパイル または アセンブルの結果、DIVWU 命令 および DIVHU 命令が出力される場合、これらの命令の直後にNOP 命令を出力するようにします。

2. アップデートと購入方法

2.1 アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CS+ または 無償評価版CS+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CubeSuite+ 共通部分V1.03.00以前を使用している場合は、先にCS+をV3.00.00 にアップデートする必要があります。

以下のURLから無償評価版CS+ for CA,CX V3.00.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CS+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(11月18日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCS+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) Webからインストーラをダウンロードする。

以下のURLからCS+ CA78K0R V1.71 をダウンロードして
インストールする。(11月20日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

2.2 新規購入

ご注文の際には、以下の情報を最寄りの弊社営業または特約店まで
ご連絡ください。

価格についても最寄りの弊社営業または特約店にお問い合わせください。

製品名: RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ

(統合開発環境つき) V1

発注型名: R0C07800QSW01D 媒体ありの場合

R0C07800QSW01N 媒体なし、ライセンスのみの場合

購入後、2.1の方法でCS+ CA78K0RコンパイラをV1.71にアップデート
してください。

3. 補足

本リビジョンアップは、下記のマイコンのテクニカルアップデートへの
対応のためです。

- ・ RL78/G14 制限事項について (TN-RL*-A025B/J)
- ・ RL78/L1C 制限事項について (TN-RL*-A035A/J)
- ・ RL78/G1G 制限事項について (TN-RL*-A036A/J)
- ・ RL78/F13, F14 制限事項について (TN-RL*-A038A/J)
- ・ RL78/I1B 制限事項について (TN-RL*-A039A/J)

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。