

## MINICUBE2 無線オプション QB-MINI2-RF リビジョンアップのお知らせ

MINICUBE2 無線オプション QB-MINI2-RFのファームウェアをV1.01からV1.03へリビジョンアップしました。

また、QB-MINI2-RFユーティリティをV1.01からV1.02へリビジョンアップしました。

### 1. アップデート対象

QB-MINI2-RFのファームウェア V1.00 および V1.01

QB-MINI2-RF ユーティリティ V1.00 および V1.01

QB-MINI2-RFのファームウェアおよびユーティリティのバージョン確認方法：

- (1) QB-MINI2-RFの側面にあるスイッチをHに設定する。
- (2) QB-MINI2-RFをMINICUBE2と接続し、USBケーブルでホストPCに接続する。
- (3) MINICUBE2-RFユーティリティを起動し、メニューバーの「Help」から「Version」を選択すると各バージョンが表示されます。

### 2. リビジョンアップ内容

SRRCおよびKCCの電波障害に関する法令に適合するため、以下のとおり周波数チャンネル数を変更しました。

変更前: チャンネル11～チャンネル25 (全15チャンネル)

変更後: チャンネル12～チャンネル25 (全14チャンネル)

SRRC : State Radio Regulatory Commissionの略で、中国の法令です。

KCC : Korea Communications Commission の略で、韓国の法令です。

ただし、本製品を中国または韓国にて使用する場合は、各国の電波法に対応した製品を使用する必要があります。

各国の電波法に対応しているかどうかは、製品背面のマークで確認することができます。

中国： CMIIT ID

韓国： KCC ID, KCマーク

詳細はQB-MINI2-RF (ファームウェアV1.03) のリリースノート  
資料番号: R20UT0867JJ0100 を参照ください。

### 3. アップデート方法

#### 3.1 ファームウェア V1.03

以下の手順でアップデートしてください。

(1) 以下のURLにアクセスする。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=tooldownload&toollayer=300758>

(2) MINICUBE2無線オプション用ファームウェア V1.03 をダウンロードする。

(3) 以下URLから、「QB-MINI2-RF (ファームウェア:V1.03)」

リリースノート 資料番号:R20UT0867JJ0100 をダウンロードする。

<https://www.renesas.com/minicube2>

(4) リリースノートの内容に従い、アップデートする。

#### 3.2 ユーティリティ V1.02

以下の手順でアップデートしてください。

(1) 以下のURLにアクセスする。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=tooldownload&toollayer=300758>

(2) MINICUBE2無線オプション用ユーティリティ V1.02 をダウンロードする。

(3) ダウンロードしたファイルを解凍する。

mqb2rfutl.exeをダブルクリックすることで使用できます。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。