

RX62Tグループ Renesas Peripheral Driver Library 更新のお知らせ

RX62Tグループ Renesas Peripheral Driver Libraryを更新し、
名称をRX62G,RX62Tグループ Renesas Peripheral Driver Libraryに変更しました。

1. 概要

従来提供していたRX62Tグループ Renesas Peripheral Driver Libraryを
後継の新製品RX62G,RX62Tグループ Renesas Peripheral Driver Libraryに更新しまし
た。

2. 更新内容

2.1 新機能

- (1) RX62Tグループに加えRX62Gグループをサポートしました。
- (2) ビッグエンディアンをサポートしました。

注: Peripheral Driver Generatorについては、RX62TグループMCUのビッグ
エンディアンをサポートしていません。

2.2 不具合改修

以下の2点の問題を改修しました。

- (1) シリアルペリフェラルインタフェース (RSPI) のデータ送信時の注意事項

問題の詳細は、以下のURLでRENESAS TOOL NEW資料番号120601/tn7を参照くださ
い。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=120601tn7>

- (2) マルチファンクションタイマパルスユニット3 (MTU3) の注意事項

問題の詳細は、以下のURLでRENESAS TOOL NEW資料番号120601/tn8を参照くださ
い。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=120601tn8>

なお、上記の(1)および(2)の問題について、Peripheral Driver Generatorでは未改修
です。

3. 入手方法

以下のページから、サンプルプログラムをダウンロードしてください。
(12月5日サンプルプログラム更新予定)

<https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/code-generator/renesas-peripheral-driver-library.html#sampleCodes>

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.