

## CS+用 RXコード生成 および CS+用 RL78コード生成 (CS+ for CA,CX) リビジョンアップのお知らせ

CS+用 RXコード生成 および CS+用 RL78コード生成 (CS+ for CA,CX) を リビジョンアップします

### 1. リビジョンアップ製品およびバージョン

以下のとおり2製品をリビジョンアップします。

#### (1) CS+用 RXコード生成

(CS+ Code\_Generator for RX)

V1.03.00 から V1.04.00へ更新します。

#### (2) CS+用 RL78コード生成 (CS+ for CA,CX)

(CS+ for CA,CX Code\_Generator for RL78)

V2.05.00からV2.06.00へ更新します。

### 2. リビジョンアップ内容

#### (1) CS+用 RXコード生成

以下のグループをサポートマイコンに追加します。

- RXファミリ: RX113グループ

#### (2) CS+用 RL78コード生成 (CS+ for CA,CX)

以下のグループをサポートマイコンに追加します。

- RL78ファミリ: RL78/G1Gグループ

### 3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CS+ または 無償評価版CS+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CubeSuite+ V2.02.00以前を使用している場合は、

先にCS+をV3.00.00 にアップデートする必要があります。

以下のURLから無償評価版CS+ V3.00.00 をダウンロードして

アップデートしてください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CS+を選択し、  
アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(12月5日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCS+を起動している場合は、

CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。  
ラピッドスタートによりCS+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ)  
内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示  
されます。

-----

M0120001

"CS+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

-----

(2) Webからインストーラをダウンロードする。

- CS+用 RXコード生成 の場合

以下のURLからCS+ Code\_Generator for RX V1.04.00 を  
ダウンロードしてインストールする。

(12月5日からインストーラ掲載予定)

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

- CS+用 RL78コード生成 (CS+ for CA,CX) の場合

以下のURLからCS+ for CA,CX Code\_Generator for RL78 V2.06.00 を  
ダウンロードしてインストールする。

(12月5日からインストーラ掲載予定)

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。  
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。