

**【リビジョンアップ】**

CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC)

CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX)

e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグイン

RL78 コード生成支援ツール AP4

RL78 コード生成支援ツール Applilet3

**概要**

CS+用 RL78 コード生成(CS+ for CC)を V2.11.00 から V2.12.00 へ、CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) を V2.11.00 から V2.12.00 へ、e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグイン を V2.3.0 から V2.5.0 へ、RL78 コード生成支援ツール AP4 を V1.10.00 から V1.11.00 へ、RL78 コード生成支援ツール Applilet3 を V1.10.00 から V1.11.00 へリビジョンアップします。

**1. アップデート対象バージョン**

- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) V2.11.00 以前の全リビジョン
- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.11.00 以前の全リビジョン
- e<sup>2</sup> studio V5.1.0 (Code Generator プラグイン V2.4.0) 以前の全リビジョン
- RL78 コード生成支援ツール AP4 V1.10.00 以前の全リビジョン
- RL78 コード生成支援ツール Applilet3 V1.10.00 以前の全リビジョン

**2. リビジョンアップ内容**

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、リリースノートをご参照ください。

- CS+ RL78 コード生成 (CS+ for CC) (CS+ for CA,CX) V2.12.00 リリースノート (10月5日から掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3850>
- e<sup>2</sup> studio 用 Code Generator プラグイン  
e<sup>2</sup> studio V5.2.0 リリースノート (10月5日から掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3907>
- AP4 for RL78 V1.11.00 リリースノート (10月5日から掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3847>
- Applilet3 for RL78 V1.11.00 リリースノート (10月5日から掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3846>

**2.1 サポート MCU の追加**

サポート MCU に以下のグループを追加しました。

- RL78 ファミリ: RL78/G11 グループおよび RL78/L1A グループ

## 2.2 改修内容

以下の問題を改修しました。

### (1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0038JJ0100

#### 1. A/D コンバータのスキャン・モードに関する注意事項

対象：RL78/F12 グループ、RL78/F13 グループ、RL78/F14 グループ、RL78/F15 グループおよび RL78/G1A グループ

#### 2. コード生成機能の設定保存についての注意事項

対象：RL78/F12 グループ、RL78/F13 グループ、RL78/F14 グループ、RL78/F15 グループ、RL78/G10 グループ、RL78/G12 グループ、RL78/G13 グループ、RL78/G14 グループ、RL78/G1A グループ、RL78/G1C グループ、RL78/G1D グループ、RL78/G1E グループ、RL78/G1F グループ、RL78/G1G グループ、RL78/G1H グループ、RL78/I1A グループ、RL78/I1B グループ、RL78/I1D グループ、RL78/I1E グループ、RL78/L12 グループ、RL78/L13 グループおよび RL78/L1C グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0038>

### (2) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0045JJ0100

#### 1. 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0 (PIOR0) に関する注意事項

対象：RL78/G1F グループ (32 ピン、36 ピン製品)

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0045>

## 3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は下記をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

### 3.1 CS+用 RL78 コード生成のアップデート方法

CS+のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0077JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。(10月5日から Web 掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0077>

### 3.2 e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグイン のアップデート方法

e<sup>2</sup> studio のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0084JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。(10月5日から Web 掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0084>

なお、Code Generator プラグインのみをアップデートすることはできません。

### 3.3 RL78 コード生成支援ツール AP4 および Applilet3 のアップデート方法

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。(10月5日からインストーラ掲載予定)

[http://japan.renesas.com/applilet\\_download](http://japan.renesas.com/applilet_download)

以上

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2016.10.01	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社  
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

## ■総合お問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。