

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <https://www.renesas.com/jp/ja/support/contact/>

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RA*-A0026A/J	Rev.	第1版
題名	RA6M3 グループ、端子一覧の修正		情報分類	技術情報	
適用製品	RA6M3 グループ	対象ロット等	関連資料	Renesas RA6M3 グループ ユーザーズ マニュアル ハードウェア編 Rev.1.00	
		すべて			

表 1.17 端子一覧に、BGA176 のピン番号 E15 が 2 行記述されているので、誤りの行を削除します。

93 ページ

・修正前

表 1.17 端子一覧 (2/5)

ピン番号	Extbus					タイマ										通信インタフェース							アナログ			HMI				
	BGA176	LQFP176	LGA145	LQFP144	LQFP100	電源、システム、クロック、デバッグ、CAC	割り込み	I/Oポート	外部バス	SDRAM	AGT	GPT	GPT	RTC	USBFS, CAN	SCI0, 2, 4, 6, 8 (30 MHz)	SCI1, 3, 5, 7, 9 (30 MHz)	IIC	SPI, QSPI	SSIE	ETHERC (MI) (25 MHz)	ETHERC (RMII) (50 MHz)	USBHS	SDHI	ADC12	DAC12, ACMPHS	CTSU	GLCDC, PDC		
F14 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F12 33	-	-	-	-	-	VSS1_U, SBHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USB HS, P, D, V	-	-	-	-	-	-	-
F13 34	-	-	-	-	-	VCC_US, BHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E15 35	-	-	-	-	-	-	P708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	G10 22	-	-	-	-	P713	-	AGTOA0	-	GTIOC 2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TS17	-
-	-	F11 23	-	-	-	-	P712	-	AGTOB0	-	GTIOC 2B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TS16	-	-

・修正後

表 1.17 端子一覧 (2/5)

ピン番号	Extbus					タイマ										通信インタフェース							アナログ			HMI						
	BGA176	LQFP176	LGA145	LQFP144	LQFP100	電源、システム、クロック、デバッグ、CAC	割り込み	I/Oポート	外部バス	SDRAM	AGT	GPT	GPT	RTC	USBFS, CAN	SCI0, 2, 4, 6, 8 (30 MHz)	SCI1, 3, 5, 7, 9 (30 MHz)	IIC	SPI, QSPI	SSIE	ETHERC (MI) (25 MHz)	ETHERC (RMII) (50 MHz)	USBHS	SDHI	ADC12	DAC12, ACMPHS	CTSU	GLCDC, PDC				
F14 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F12 33	-	-	-	-	-	VSS1_U, SBHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USB HS, P, D, V	-	-	-	-	-	-	-	-	
F13 34	-	-	-	-	-	VCC_US, BHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	G10 22	-	-	-	-	P713	-	AGTOA0	-	GTIOC 2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TS17	-	-	
-	-	F11 23	-	-	-	-	P712	-	AGTOB0	-	GTIOC 2B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TS16	-	-	-